



СОЕДИНИТЕЛЬ БЫСТРОГО МОНТАЖА С КНОПКОЙ И АКСЕССУАРЫ

Соединение

ШАГ 1

Отрежьте трубу ножницами на расстоянии 30 ± 2 мм от коллектора. Удалите задиры с места среза.

ШАГ 2

Наденьте соединитель на трубу до конца

Длина хода для труб PE-X/PER-T

Ø 12 = 63 мм

Ø 14 = 63 мм

Ø 16 = 63 мм

Ø 17 = 63 мм

Ø 18 = 63 мм

Ø 20 = 63 мм

Длина хода для многослойных труб


Ø 16 = 52 мм

Ø 17 = 52 мм

Ø 20 = 52 мм

ШАГ 3

Перемещайте соединитель вверх по трубе до разъёма коллектора.




Снятие

Нажмите на кнопку и опустите соединитель вниз по трубе.



АКСЕССУАРЫ



Надвижной соединитель быстрого монтажа с кнопкой
Герметизация по внешнему диаметру (для труб PE-X)

Артикул	ØA	L
RPLPUTERRB12A	12x2	85
RPLPUTERRB14	14x2	85
RPLPUTERRB16	16x2	88
RPLPUTERRB17	17x2	88
RPLPUTERRB18	18x2	88
RPLPUTERRB20	20x2	88
RPLPUTERRB25	25x2.5	88


Герметизация по внутреннему диаметру
(для многослойных труб)

Артикул	ØA	L
RPLPUTERRB16/M	16x2	88
RPLPUTERRB17/M	17x2	88
RPLPUTERRB20/M	20x2	88
RPLPUTERRB2025M	20x2.5	88

По всем вопросам обращайтесь к техническим специалистам нашего отдела продаж.


M3/4"
евроконус

Артикул		A	L
58TECM3/4	Материал - латунь	3/4"	33
RTECM3/4	Материал: PA6.6 FV30%	3/4"	33



Надвижной соединитель быстрого монтажа с кнопкой
для подключения двух труб (Y-образный)

Артикул	ØA	L	L1
IPLPUTERRBY08	8x1	52	44
RPLPUTERRBY10.3	10.3x1.5	58	47
RPLPUTERRBY12	12x2	58	47



По всем вопросам обращайтесь к техническим специалистам нашего отдела продаж.